

Key function description • Popis klíčových funkcii • Popis klíčových funkcii • Description des fonctions clés • Opis kluczowych funkcji • descrizione funzioni tasti • Описание основных функций • Funktionsbeschreibung


Mode key
Tlačidlo mode
Tlačítko mode
Touche mode
Mod gomb
Przycisk mode
tasto modalità
Клавиша режим
Taste Mode

Hold mode key fo 1s
Držte tlačidlo mode 1s
Držte tlačítko mode 1s
Maintenez la touche de mode pendant 1s
Mode gomb nyomva tartása 1 mp-ig
Naciśnij i przytrzymaj przycisk mode przez 1s
tieni premuto il tasto modalità per 1s
Нажмите и удерживайте клавишу режим в течение 1с
Die Taste Mode 1s lang gedrückt halten


Hold mode key fo 3s
Držte tlačidlo mode 3s
Držte tlačítko mode 3s
Maintenez la touche de mode pendant 3s
Mode gomb nyomva tartása 3 mp-ig
Naciśnij i przytrzymaj przycisk mode przez 3s
tieni premuto il tasto modalità per 3s
Нажмите и удерживайте клавишу режим в течение 3с
Die Taste Mode 3s lang gedrückt halten

Digital flash
Číslo blíka
Číslo blíka
Chiffre clignote
A szám villog
Miganie ekranu
Flash digitale
Цифровая вспышка
Die Zahl blinkt

Clear the cyclecomputer
Vymazanie dát cyklopočítača
Vymazání dat cyklopočítače
Effacer les données du compteur
Adatok törlése
Przywracanie ustawień fabrycznych
azzerà il ciclo-computer
Очистить велокомпьютер
Daten löschen




Data settings • Nastavenie • Nastavení • Réglages • Beállítás • Ustawienia • Impostazione dati • Настройка даты • Einstellungen





WHEEL CIRCUMFERENCE MEASUREMENT

RADUMFANG MESSEN



MERANIE OBVODU KOLESA

ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ КОЛЕСА

STANOVENÍ OBVODU KOLA

MISURAZIONE DELLA CIRCONFERENZA DELLA RUOTA

POMIAR OBVODU KOŁA

MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DES ROUES

KERÉK KERÜLETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A Tire Size
Veľkosť plášte
Wielkość opony
Velikost pláště
Gumi mérete
Reifengröße
Taille des pneus
Dimensioni dei pneumatici
Размер шин

B circumference number
Obvod kolesa
Obvod kola
Obwód koła
Kerék kerülete
Rad-Umfang
Окружность колеса
valore circonferenza
Circonférence

A	B	A	B	A	B	A	B
18 Inch	1436 mm	26x1.40	1995 mm	28 Inch	2234 mm	700C Tubular	2110 mm
20 Inch	1596 mm	26x1.50	2030 mm	28.6 Inch	2281 mm	700x20C	2092 mm
22 Inch	1759 mm	26x1.75	2045 mm	29x2.10	2324 mm	700x23C	2112 mm
24x1.75	1888 mm	26x1.95	2099 mm	29x2.20	2333 mm	700x25C	2124 mm
24 Inch	1916 mm	26x2.10	2133 mm	29x2.35	2354 mm	700x28C	2136 mm
24x13/ 8	1942 mm	27.5 x1,95	2167mm			700x32C	2155 mm
		27.5 x2,10	2192mm			700x35C	2164 mm
		27.5 x 2.35	2229mm			700x38C	2174 mm

Warning / Caution

1. Always pay attention to the road condition
2. Before the first time you use the computer, and after you change the battery, please do ALL Clear
3. Do not leave the computer under high temperature or direct sunlight for long
4. Do not disassemble the computer
5. Please check the position of magnet and sensor periodically
6. Do not use alcohol, thinner or benzine to clean the computer and accessories

Problem	Check Point	Solution
No display	1. The battery power 2. The installation of battery	1. Change battery 2. The positive pole (+) should face the battery cap
(No display of speed or (displaying wrong data)	1. Computer is still in the setting mode 2. The distance between magnet and sensor 3. The position of sensor and computer 4. The setting of tire size 5. Check the battery of sensor 6. Interference nearby	1. Finish the setting and leave the setting mode 2. 3. Please refer to the setup manual 4. Please refer to the installation manual 5. Change the battery 6. Stay away from the interference
The computer does not work properly		Do All Clear and then process the setting again
The screen turns black	The computer is under high temperature for long	Move the computer to cool place and it will work properly soon
The reaction of computer is slow	The temperature is below 0°C(32°F)	Put the computer above 0°C(32°F) for a while and it will work properly
Limited Warranty: (computer and sensor only) One year from the date you purchase the computer		

Warninweis / Vorsichtsmaßnahme

1. Achten Sie stets auf den Straßenzustand und auf den Verkehr
2. Wählen Sie vor der Erstbenutzung des Computers und nach dem Auswechseln der Batterie ALL Clear an
3. Den Computer nicht über lange Zeit hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen
4. Den Computer nicht auseinandernehmen
5. Die Position des Magnets und des Sensors gelegentlich prüfen
6. Zum Reinigen des Computers und der Zubehörteile keinen Alkohol, Verdünnner oder Benzin verwenden

Störungssuche	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Anzeige	1. Batterieladung 2. Installation der Batterie	1. Die Batterie auswechseln 2. Der positive Pol (+) muss auf die Kappe der Batterie gerichtet sein
(Keine Anzeige der Geschwindigkeit) oder (Anzeige von falschen Daten)	1. Der Einstellmodus des Computers ist noch immer aktiviert 2. Abstand zwischen dem Magnet und dem Sensor 3. Position des Sensors und des Computers 4. Einstellung der Reifengröße 5. Die Batterie des Sensors prüfen 6. Störung in der unmittelbaren Nähe	1. Die Einstellung beenden und den Einstellmodus verlassen 2. 3. Siehe Einstellungsanleitung 4. Siehe Installationsanleitung 5. Die Batterie auswechseln 6. Halten Sie sich von der Störung fern
Kein richtiges Funktionieren des Computers		All Clear anwählen und danach die Einstellung erneut vornehmen
Der Bildschirm wird schwarz	Der Computer wurde über lange Zeit einer hohen Temperatur ausgesetzt	Den Computer an einen kühleren Ort bringen; dieser sollte danach bald wieder normal funktionieren
Langsame Reaktion des Computers	Die Temperatur ist niedriger als 0°C(32°F)	Lassen Sie den Computer eine Weile bei einer Temperatur über 0°C(32°F); dieser wird danach bald wieder normal funktionieren
Beschränkte Garantie: (Nur Computer und Sensor) Ein Jahr ab Kaufdatum des Computers		

Avviso / Attenzione

1. Prestare sempre attenzione alle condizioni della strada
2. Prima del primo utilizzo del computer e dopo aver cambiato la batteria, eseguire ALL Clear
3. Non lasciare il computer ad alte temperature o alla luce diretta del sole per molto
4. Non smontare il computer
5. Verificare periodicamente la posizione del magnete e del sensore
6. Non utilizzare alcool, solventi o benzina per pulire il computer e gli accessori

Problem	Te controleren punt	Soluzione
Problema Nessun display	1. La carica della batteria 2. L'installazione della batteria	1. Cambiare la batteria 2. Il polo positivo (+) deve essere rivolto verso il coperchio della batteria
(Nessuna visualizzazione di velocità) o (visualizzazione di dati sbagliati)	1. Il computer è ancora in modalità impostazione 2. La distanza tra il magnete e il sensore 3. La posizione del sensore e del computer 4. L'impostazione della grandezza della ruota 5. Verificare il sensore della batteria 6. Interferenza vicina	1. Ulimare la configurazione e lasciare la modalità impostazione 2. 3. Fare riferimento al Manuale di configurazione 4. Fare riferimento al Manuale di installazione 5. Cambiare la batteria 6. Allontanarsi dall'interferenza
Il computer non funziona correttamente		Eseguire ALL Clear e quindi effettuare di nuovo l'impostazione
Lo schermo diventa nero	Il computer è ad alte temperature da molto	Spostare il computer in un luogo fresco e riprenderà a funzionare correttamente
La reazione del computer è lenta	La temperature è al di sotto di 0°C(32°F)	Mettere il computer oltre 0°C(32°F) per un po' e riprenderà a funzionare correttamente
Garanzia limitata: (computer e sensor solo) Un anno dalla data di acquisto del computer		

Varovanie/upozornenie

1. Vždy venujte pozornosť podmienkam na ceste
2. Predtým, ako po prvýkrát použijete tachometer alebo po zmene batérie, použite funkciu ALL Clear.
3. Nenechávajte tachometer dlho v miestach s vysokými teplotami ani na priamom slnečnom svetle
4. Nerozoberajte tachometer
5. Pravidelne kontrolujte polohu magnetu a snímača
6. Na čistenie tachometra a príslušenstva nepoužívajte alkohol, riedidlo ani technický benzín.

Problém	Spůsob kontroly	Riešenie
Nie je obraz	1. Energia batérie 2. Inštalácia batérie	1. Zmena batérie 2. Ku kladnému pólu (+) je potrebné priložiť hlavíčku batérie
(Nezobrazuje sa rýchlosť) alebo (zobrazujú sa nesprávne údaje)	1. Tachometer je naďalej v režime nastavenia 2. Vzdialenosť medzi magnetom a snímačom 3. Poloha snímača a počítateľa 4. Nastavenie veľkosti pneumatiky 5. Kontrola batérie snímača 6. Rušenie v okolí	1. Dokončite nastavenie a vyjdite z režimu nastavenia 2. 3. Prečítajte si pokyny na nastavenie 4. Prečítajte si pokyny na inštaláciu 5. Vymeňte batériu 6. Nepríblížujte sa k zdrojom rušenia
Tachometer nefunguje správne		Vykonajte All Clear a opäť vykonajte nastavenie prístroja
Obrazovka stmavne	Tachometer bol na dlhý čas v prostredí s vysokou teplotou	Premiestnite tachometer na chladné miesto a onedlho začne opäť fungovať správne
Tachometer reaguje pomaly	Teplota je nižšia ako 0°C(32°F)	Premiestnite na chvíľu tachometer do prostredia s teplotou viac 0°C(32°F) a onedlho začne opäť fungovať správne
Obmedzená záruka: (len tachometer a snímač) Jeden rok od dátumu zakúpenia tachometra		

Figyelmeztetés

1. Mindig vegye figyelembe az útvizonyokat.
2. A számítógép első használatakor és elemcserekor használja az ALL Clear lehetőséget.
3. Ne hagyja a számítógépet hosszú ideig napsütésnek vagy magas hőmérsékletnek kitéve.
4. Ne szerelje szét a számítógépet.
5. Rendszeres időközönként ellenőrizze a mágnes és a szenzor helyzetét.
6. A számítógép és a kiegészítők tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy benzint.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem működik a kijelző	1. Az elem töltöttsége 2. Az elem behelyezése	1. Cserélje ki az elemet 2. Az elem pozitív oldalának (+) az elemtartó rekesz fedele irányába kell néznie
(Nincs sebességi-jelzés) vagy (rossz adatok jelennek meg)	1. A számítógép még mindig a beállítási módban van 2. A mágnes és az érzékelő távol vannak egymástól 3. Az érzékelő és a számítógép helyzete 4. A kerék méretének beállítása 5. Ellenőrizze az érzékelő elemét 6. Interferencia a közelben	1. Beállítások mentése, és kilépés a beállítások menüből 2. 3. További információt a beállítási kézikönyvben találhat 4. További információt a felszerelési kézikönyvben találhat 5. Az elem cseréje 6. Távolodjon el az interferencia helyétől.
A számítógép nem működik megfelelően		Végezze el az ALL Clear műveletet, majd adja meg újra a beállítást
A képernyő elsötétül	A számítógép hosszú ideig volt napsütésnek kitéve	Helyezze a számítógépet egy hűvös, és árnyas helyre, ahol hamarosan újra megfelelően fog működni
A számítógép lassú	A hőmérséklet 0°C(32°F) fok alatt van	Helyezze a számítógépet olyan helyre, ahol a hőmérséklet 0°C(32°F) foknál magasabb, és hamarosan újra megfelelően fog működni
Korlátozott jótállás: (csak a számítógépre és az érzékelőre vonatkozik) A számítógép megvásárlásának dátumától számított 1 év.		

Varování / Upozornění

1. Vždy dávejte pozor na stav silnice
2. Před prvním použitím počítate a po výměně baterie proveďte prosím úkon ALL Clear (resetování)
3. Nenechávejte počítač pod vlivem vysokých teplot nebo přímého slunečního záření příliš dlouho.
4. Počítač nerozbiřtejte.
5. Pozici magnetu a senzoru prosím pravidelně kontrolujte.
6. K čištění počítate a příslušenství nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo benzen.

Problém	Kontrolní bod	Řešení
Žádný obraz	1. Baterie 2. Instalace baterie	1. Výměna baterie 2. Kladný pól (+) by měl směřovat k uzávěru baterie
(Rychlost se nezobrazuje) nebo (zobrazování nesprávných dat)	1. Počítač je stále v režimu nastavení 2. Vzdálenost mezi magnetem a senzorem 3. Pozice senzoru a počítate 4. Nastavení velikosti pneumatiky 5. Zkontrolujte baterii senzoru 6. Poblíž je rušení	1. Dokončte nastavení a vyjdíte z režimu nastavení 2. 3. Prečítajte si pokyny na nastavenie 4. Informace vyhledejte v příručce nastavení 5. Vyměna baterie 6. Držte se mimo rušení
Počítač nepracuje správně		Proveďte úkon All Clear (resetování) a poté počítate znovu nastavte
Displej je černý	Počítač je příliš dlouho vystaven vysoké teplotě	Přeneste počítate do chladnějšího místa, brzy bude fungovat normálně
Počítač reaguje pomalu	Teplota je pod 0°C(32°F)	Zahřejte počítate nad teplotu 0°C(32°F) a počítate bude opět fungovat
Omezená záruka: (jen na počítate a senzor) Jeden rok od data zakoupení počítate		

Предостережение/Внимание!

1. Всегда обращайтесь внимание на состояние дороги.
2. Перед первым использованием компьютера и каждый раз после замены аккумулятора запускайте функцию ALL Clear.
3. Не оставляйте надолго компьютер в условиях высокой температуры и под прямыми солнечными лучами.
4. Не разбирайте компьютер.
5. Периодически проверяйте положение магнита и датчика.
6. Не используйте спирт, растворитель или бензин для чистки компьютера и принадлежностей.

Probléma	Kontrolní bod	Řešení
Нет изображения	1. Заряд аккумулятора 2. Установка аккумулятора	1. Заменить аккумулятор 2. Положительный полюс (+) должен быть обращен к крышке аккумуляторного отсека
(Не отображается скорость) или (отображаются неверные данные)	1. Компьютер все еще находится в режиме настройки 2. Расстояние между магнитом и датчиком 3. Положение датчика и компьютера 4. Параметры размера шин 5. Проверьте аккумулятор датчика 6. Воздействие помех	1. Завершите настройку и выйдите из режима настройки 2. 3. См. Руководство по настройке компьютера на велосипед 4. См. Руководство по установке компьютера на велосипед 5. Замените аккумулятор 6. Держитесь подальше от помех
Компьютер не работает должным образом		Запустите функцию All Clear, а затем еще раз выполните действия по настройке
Экран становится черным	Компьютер долго находится в условиях высокой температуры	Переместите компьютер в прохладное место и он вскоре станет работать должным образом
Медленная реакция компьютера	Температура ниже 0°C(32°F)	Поместите на некоторое время компьютер в условия с температурой выше 0°C(32°F) и он станет работать нормально
Ограниченная гарантия: (только компьютер и датчик) Один год с даты покупки компьютера		

Strzeżenie

1. Zawsze zwracaj uwagę na stan drogi.
2. Przed pierwszym uruchomieniem licznika i po wymianie baterii należy wybrać opcję All Clear.
3. Licznik nie należy wystawiać na zbyt długie działanie wysokiej temperatury lub światła słonecznego.
4. Nie należy demontować licznika.
5. Okresowo należy sprawdzać umiejscowienie magnesu i czujnika.
6. Nie należy używać alkoholu, rozcieńczalników ani benzyny do czyszczenia licznika i akcesoriów.

Problem	Obszar do sprawdzenia	Rozwiązanie
Brak obrazu na wyświetlaczu	1. Poziom naładowania baterii 2. Ułożenie baterii	1. Wymień baterię. 2. Biegun dodatni (+) powinien być zwrócony w kierunku pokrywy baterii.
Licznik nie wyświetla predkości lub wysiwiela nieprawidłowe dane.	1. Licznik jest w trybie konfiguracji. 2. Odległość pomiędzy magnosem a czujnikiem 3. Umiejscowienie czujnika i licznika 4. Ustawienie rozmiaru opony 5. Poziom naładowania baterii czujnika 6. Źródła zakłóceń w pobliżu licznika	1. Zakończ konfigurowanie licznika i opuść tryb konfiguracji. 2. 3. Zapoznaj się z informacjami na ten temat w instrukcji konfiguracji. 4. Zapoznaj się z informacjami na ten temat w instrukcji montażu. 5. Wymień baterię. 6. Oddal się od źródeł zakłóceń.
Licznik nie działa prawidłowo.		Wybierz opcję All Clear, a następnie ponownie skonfiguruj licznik.
Ekran robi się czarny.	Licznik jest wystawiony na zbyt długie działanie wysokiej temperatury	Aby przywrócić prawidłowe działanie licznika, przenieś go w miejsce o niższej temperaturze.
Licznik ma zwolniony czas reakcji.	Temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C(32°F).	Aby przywrócić prawidłowe działanie licznika, przenieś go na chwilę w miejsce o temperaturze wyższej niż 0°C(32°F).
Okres twania gwarancji: (gwarancja dotyczy wyłącznie licznika i czujnika) Rok od daty zakupu licznika		


















Avertissement / Mise en garde








1. Toujours faire attention à l'état de la route
2. Avant d'utiliser l'ordinateur pour la première fois après avoir changé la batterie, actionnez ALL Clear
3. Ne laissez pas l'ordinateur dans un endroit très chaud ou à la lumière directe du soleil durant une longue période
4. Ne démontez pas l'ordinateur
5. Vérifiez régulièrement la position de l'aimant et du capteur
6. N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou de benzène pour nettoyer l'ordinateur et les accessoires

Problème	Contrôler les points	Solution
Pas d'affichage	1. L'état de charge de la batterie 2. L'installation de la batterie	1. Changez la batterie 2. Le pôle positif (+) doit être face au couvercle de la batterie
(Pas d'affichage de vitesse) ou (affichage de données erronées)	1. Ordinateur encore en mode de configuration 2. La distance entre l'aimant et le capteur 3. La position du capteur et de l'ordinateur 4. Le paramétrage de la taille des pneus 5. Vérifiez la batterie du capteur 6. Interférences à proximité	1. Terminez la configuration et quittez le mode de configuration 2. 3. Référez-vous au manuel de configuration 4. Référez-vous au manuel d'installation 5. Changez la batterie. 6. Restez à l'écart des interférences
L'ordinateur ne fonctionne pas correctement		Actionnez All Clear puis effectuez à nouveau la configuration
L'écran devient noir	L'ordinateur est soumis à une haute température pendant longtemps	Déplacez l'ordinateur pour le laisser refroidir et fonctionner à nouveau correctement
L'ordinateur est lent	La température est inférieure à 0°C(32°F)	Mettez l'ordinateur à une température supérieure à 0°C(32°F) pendant un certain temps et il fonctionnera correctement
Garantie limitée : (ordinateur et capteur uniquement) Un an à partir de la date d'achat de l'ordinateur		








SPECIFICATION • ŠPECIFIKÁCIA • SPECIFIKACE • SPECYFIKACJA • SPECIFIKÁCIÓ • SPEZIFIKATION • СПЕЦИФИКАЦИЯ • SPECIFICHE • SPÉCIFICATION

Specification	EN:	Špecifikácie	SK:	Specifikace	CZ:	Spezifikacija	PL:	Spezifikacion	DE:
Battery Computer - Lithium Battery CR2032 x 1 Wireless Sensor - Lithium Battery CR2032 x 1 Wireless Signal Range Maximum 70 cm Working / Storage Temperature 0-50 0°C / -10 ~ 60°C Dimension / Weight Computer - 52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Wireless Sensor - 41 x 34 x 21 mm / 9.2g		Batéria Cyklopočítač - Lithium Battery CR2032 x 1 Beždrôtový snímač -- Lithium Battery CR2032 x 1 Dosah beždrôtového signálu Maximum 70 cm Pracovná / Skladovacia teplota 0-50 0°C / -10 ~ 60°C Rozměry / Hmotnosť Cyklopočítač - 52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Beždrôtový snímač - 41 x 34 x 21 mm / 9.2g		Baterie Cyklopočítač - Lithium Battery CR2032 x 1 Beždrôtový snímač -- Lithium Battery CR2032 x 1 Dosah beždrôtového signálu Maximum 70 cm Pracovní / Skladovací teplota 0-50 0°C / -10 ~ 60°C Rozměry/ Hmotnost Cyklopočítač - 52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Beždrôtový snímač - 41 x 34 x 21 mm / 9.2g		Bateria Licznik - Lithium Battery CR2032 x 1 Sensor bezprzewodowy -- Lithium Battery CR2032 x 1 Zasięg sygnału bezprzewodowego Maximum 70 cm Temperatura pracy/przechowywania 0-50 0°C / -10 ~ 60°C Rozmiary/ Waga Licznik - 52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Sensor bezprzewodowy - 41 x 34 x 21 mm / 9.2g		Batterietyp Computer - Lithium Batterie CR2032 x 1 Wireless Sensor - Lithium Batterie CR2032 x 1 WL Signal Reichweite Maximum 70 cm Betriebs / Lagertemperatur 0-50°C/-10-60°C Maße / Gewicht Computer - 52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Wireless Sensor - 41 x 34 x 21 mm / 9.2g	
Specifikációk Elem Kerékpár komputer -- Lithium Battery CR2032 x 1 Vezeték nélküli szenzor -- Lithium Battery CR2032 x 1 Vezeték nélküli jel hatótávolsága Maximum 70 cm Működési / tárolási hőmérséklet 0-50 0°C / -10 ~ 60°C Méreték / Súly Kerékpár komputer -- 52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Vezeték nélküli szenzor -- 41 x 34 x 21 mm / 9.2g		Аккумулятор Компьютер - Литиевая батарея CR2032 x 1 РБеспроводной датчик - литиевые батареи CR2032 x 1 Диапазон беспроводного сигнала Максимум 70m рабочая и складская температура 0-50 0°C / -10-60°C Размеры/Вес Керékpár komputer -- 52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Беспроводной сенсор 41 x 34 x 21 mm / 9.2g		Spécification Piles Compteur-Pile Lithium CR2032 x 1 Capteur sans fil - Pile Lithium CR2032 x 1 Capteur sans Fil Il doit être au maximum à 70 cm du compteur Température d utilisation et de stockage 0-50 0°C / -10-60°C Dimensions / Poids Compteur-52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Capteur sans fil-41 x 34 x 21 mm / 9.2g		Specifiche Batteria Computer - Batteria al Litio CR2032 x1 Sensore wireless - Batteria al Litio CR2032 x1 Portata segnale wireless massimo 70cm Temperatura di funzionamento/stoccaggio 0-50°C/-10-60°C Dimensioni / Peso Computer - 52 x 63 x 14 mm / 35.5 g Sensore wireless - 41 x 34 x 21 mm / 9.2g			





or



or

